Инструкция для персонала
С2000М BOLID

Действия при ложной сработке сигнализации

Подтвердите ложную сработку:

- Удостоверьтесь, что пожара нет
- Проверьте помещение на наличие признаков возгорания

Произведите сброс пожарной сигнализации:

ШАГ 1.




ШАГ 2.



ШАГ 3.



ШАГ 4.



ШАГ 5.



ШАГ 6.



Действия при сработке ручного извещателя

1 **Если сработка от ручного извещателя:**

Перед сбросом необходимо **отжать кнопку** ручного извещателя с помощью специального ключа

